


A diagram consisting of two overlapping circles. The left circle is labeled 'A' and the right circle is labeled 'B'. The circles overlap in the center, and each has a small vertical line extending downwards from its bottom center.



Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością ARE STASNYWACŁAWIEK Sp. z o.o. Niezależy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z ARE STASNYWACŁAWIEK Sp. z o.o. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całymi projektowanymi elementami podstawa wymiarowania są rysunki detali.

Projekt:
DOCIEPLENIE PODDASZA, WYMIANA OKIEN W LATARNI,
DOPOSAŻENIE OKIEN W USZCZELKI ORAZ DOPOSAŻENIE
INSTALACJI WENTYLACJI W SYSTEM CHŁODZENIA I
MODERNIZACJA WEŹŁA CO W BUDYNKU MUZEUM WOLI
PRZY ULICY SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE ZGODNIE Z
AUDYTEM ENERGETYCZNYM Z 28.11.2018.

Sleets:	1:50
---------	------